

- ۱- چند نوع ترمومترات در دستگاههای تهویه و تبرید وجود دارد ؟
- ۱- فشاری - محیطی
۲- فشاری - جداری - محیطی
۳- محیطی - جداری
۴- هیچکدام
- ۲- واحد توان الکتریکی کدام است ؟
- ۱- وات برابر ثانیه
۲- کیلووات ساعت
۳- ژول
۴- ژول بر ثانیه
- ۳- به منظور قیمت گذاری یک سری ماشین آلات جهت فروش از طریق مزایده عمومی روش قیمت گذاری چگونه است ؟
- ۱- تعیین قیمت پایه
۲- تعیین قیمت عادله روز
۳- ارزش نو پس از کسر استهلاک
۴- کدام یک از موارد زیر جزو وظایف کارشناسان رشته برق ، ماشین و تأسیسات کارخانجات قرار ... نمی گیرد ؟
- ۱- تعیین امتیازات صنعتی
۲- رسیدگی به اختلافات کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران
۳- سازه ها و مستحدثات با کاربری صنعتی
۴- موارد یک و سه
- ۵- یک اجاق گاز برقی که با ولتاژ ۲۲۰ ولت و جریان ۵ آمپر کار می کند ، به مدت ۲ ساعت روشن بوده است . در این صورت کار الکتریکی انجام شده بوسیله اجاق برقی چند کیلوولت ساعت است ؟
- ۱- ۲۲۰-۴
۲- ۲۲۰۰-۳
۳- ۲۲۰۰-۲
۴- ۲۲۰-۱
- ۶- عامل صدا در هسته آهنی برخی ترانسفورماتورها کدام است ؟
- ۱- محکم نبودن هسته
۲- مرغوب نبودن هسته
۳- ولتاژ زیاد
۴- اثر میدان پراکنده
- ۷- تعریف میدان ساکن و ثابت در ماشینهای سنکرون کدام است ؟
- ۱- اگر یک تک سیم پیچ به منبع AC وصل شود میدان حاصل را میدان ساکن و ثابت گویند .
۲- اگر یک سیم پیچ به منبع AC وصل شود میدان حاصل از میدان ساکن و ثابت گویند .
۳- اگر یک تک سیم پیچ به منبع DC وصل شود میدان حاصل از میدان ساکن و ثابت گویند .
۴- هر سه مورد صحیح است .
- ۸- کدامیک از قطعات زیر جزو قسمت فشار ضعیف سیستم می باشد ؟
- ۱- کمپرسور
۲- کنڈانسور
۳- اوپر انور
۴- فیلتر درایر
- ۹- چنانچه در هنگام جوشکاری گاز شعله پس بزند به خاطر اینمی چه عملی انجام می دهیم ؟
- ۱- فوراً شیر اکسیژن را می بندیم .
۲- مشعل را تعریض می نماییم .
۳- مشعل را به حالت خود گذاشته و پس از چند دقیقه کار را شروع می کنیم .
۴- فوراً شیر استیلن و اکسیژن را می بندیم .

- ۱۰- چرا در ماسک چوشکاری شیشه معمولی روی شیشه سیاه قرار می بگرد ؟
- ۱- برای جلوگیری از پائیدن ذرات مذاب
 - ۲- برای جلوگیری از نور شدید حاصل از چوشکاری
 - ۳- برای جلوگیری از نفوذ اشعه مادون قرمز و ماوراء بنفش
 - ۴- هیچکدام
- ۱۱- ترانس در مشعل، برق را از
- ۱- ۱۰۰ ولت به ۲۲۰ ولت می رساند.
 - ۲- ۲۲۰ ولت به ۱۰۰۰۰ ولت می رساند.
 - ۳- ۱۵۰ به ۲۲۰ ولت می رساند.
 - ۴- ۱۰۰۰۰ ولت به ۱۰۰۰ ولت می رساند.
- ۱۲- یک موتور القایی سه فازه ، شش قطبی با سرعت $rp\text{m} ۹۵۰$ دور در دقیقه می چرخد . لغزش موتور را تعیین نمایید.
- ۱- ۷/۳
 - ۲- ۷/۴-۲
 - ۳- ۷/۵-۲
 - ۴- ۷/۶
- ۱۳- در ماشینهای AC در یک ولتاژ و بار ثابت ، استفاده از کلید ستاره - مثلث
- ۱- با اتصال مثلث مقدار جریان ورودی به موتور دو برابر حالت ستاره خواهد شد.
 - ۲- با اتصال مثلث جریان ورودی به موتور برابر حالت ستاره خواهد شد.
 - ۳- با اتصال مثلث مقدار جریان ورودی به موتور سه برابر حالت ستاره خواهد شد.
 - ۴- با اتصال مثلث مقدار جریان ورودی به موتور تغییری نخواهد شد.
- ۱۴- چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا دو ژنراتور سنکرون را بتوان با یکدیگر موازی نمود ؟
- ۱- ترتیب فازها یکسان باشد .
 - ۲- فرکانسها با هم برابر و همفاز بودن ولتاژ خروجی (برای فازهای مشابه)
 - ۳- ولتاژها با هم برابر باشند .
 - ۴- هر سه مورد صحیح است .
- ۱۵- ترانسفورماتور چه نوع ماشینی است ؟
- ۱- الکتریکی
 - ۲- الکترومکانیکی
 - ۳- مبدل
 - ۴- ماشین دوار
- ۱۶- اتصالات ترانسفورماتور سه فاز کدامند ؟
- ۱- ستاره - مثلث
 - ۲- ستاره - مثلث - زیگزاگ
 - ۳- زیگزاگ
 - ۴- هیچکدام
- ۱۷- روش‌های ایجاد میدان دوار کدامند ؟
- ۱- سیم پیچی DC
 - ۲- سیم پیچی چند فاز نامتقارن
 - ۳- سیم پیچی چند فاز متقارن
 - ۴- ۱ و ۳ صحیح است .
- ۱۸- قیمت یکستگاه ماشین تراش نو ۱/۵ متر تبریز مدل TN50/1500 BR در حال حاضر حدود چند میلیون ریال می باشد ؟
- ۱- ۱۱۰ تا ۹۰
 - ۲- ۱۴۰ تا ۱۲۰
 - ۳- ۸۰ تا ۶۰
 - ۴- ۱۷۰ تا ۱۵۰

- ۱۹- قیمت یکدستگاه ماشین فرز مدل **FP4MK** ساخت سال ۱۳۸۸ ایران در حال حاضر چند میلیون ریال می‌باشد؟
- ۱- ۱۸۰ تا ۲۲۰ ۲- ۱۷۰ تا ۲۳۰ ۳- ۲۶۰ تا ۳۲۰ ۴- ۲۸۰ تا ۳۴۰
- ۲۰- قیمت یکدستگاه ماشین پرس نو از نوع ضربه ۲۰۰ تن با شناسی **C** شکل ساخت ایران در حال حاضر چند میلیون ریال می‌باشد؟
- ۱- ۲۹۰ تا ۳۵۰ ۲- ۲۸۰ تا ۳۲۰ ۳- ۱۹۰ تا ۲۴۰ ۴- ۸۲۰ تا ۱۰۰
- ۲۱- برای محاسبه عمر مفید ماشین آلات راهسازی معمولاً در هر سال چند ساعت در نظر گرفته می‌شود؟
- ۱- حدود ۲۹۲۰ ۲- حدود ۲۶۱۰ ۳- حدود ۲۰۰۰ ۴- حدود ۱۷۰۰
- ۲۲- بخش ریپر مربوط به چه ماشینی است؟
- ۱- اپن اند ۲- فرز ۳- بلدوزر ۴- لودر
- ۲۳- مورد استفاده جامبو دریل کجاست؟
- ۱- حفر تونل ۲- فلز کاری ۳- حفر چاه ۴- تیرگذاری
- ۲۴- ماشین‌های رینگ و روتورگراور در چه صنایعی کاربرد دارد؟
- ۱- نساجی، غذایی ۲- خودروسازی، خذایی ۳- نساجی، جاپ ۴- خودروسازی، چاپ
- ۲۵- در لوله ای به قطر ۲۰ سانتی متر، آب با سرعت 20 m/s متربر ثانیه جریان دارد دبی سیال در لوله چند لیتر بر ثانیه است؟
- ۱- ۳۱۶ ۲- ۲۱۴ ۳- ۲/۱۴ ۴- ۷۲۸
- ۲۶- در پسپ بنزین یک خودرو در صورتیکه پاره گشته در دیافراگم رخ دهد چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
- ۱- نشی بنسین به خارج پسپ ۲- ورود ناگهانی بنسین به داخل کاربرانور ۳- برگشت بنسین به داخل باک ۴- هر سه مورد
- ۲۷- در یک موتور بنسین وظیفه اصلی رینگ پیستون کدام است؟
- ۱- جلوگیری از نفوذ روغن به محفظه احتراق ۲- جلوگیری از نفوذ گاز به محفظه احتراق ۳- جلوگیری از انتقال حرارت بین محفظه احتراق و کارتنل ۴- آب بندي محوطه کارتل با محفظه احتراق
- ۲۸- در کدامیک از تحولات زیر کارمکاتیکی و کار مطلق برابرند؟
- ۱- حجم ثابت ۲- فشار ثابت ۳- دمای ثابت ۴- هیچکدام
- ۲۹- کدام پدیده امکان تبدیل مستقیم انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی را فراهم می‌کنند.
- ۱- فتوالکتریک ۲- پیزوالکتریک ۳- ترموالکتریک ۴- موارد ۱ و ۲
- ۳۰- کاهش دمای آب در برج خنک کن تحت کدام تحول صورت می‌گیرد؟
- ۱- آدیاباتیک ۲- ایزوبار ۳- دفع گرمای زمان تقطری ۴- جذب گرمای نهان تقطری
- ۳۱- یک توربین کاملاً عایق با دبی جرمی ۵ کیلوگرم بر ثانیه توان ۱۰۰۰ کیلووات تولید می‌کند اگر به دلایلی عایق توربین از بین برود ۲۰ کیلوژول بر کیلوگرم حرارت تلف می‌شود توان توربین در این حالت چند کیلووات است؟
- ۱- ۹۰۰ ۲- ۱۰۰۰ ۳- ۵۰۰ ۴- ۹۰۰

- ۳۲- واحد پرس در کدام یک از کارخانجات ذیل جزء بخش های اصلی تولید می باشد ؟
- ۱- نولید کاشی ۲- ساخت بدنه خودرو ۳- نساجی ۴- موارد یک و دو
- ۳۳- در قیمت گذاری یک دستگاه صنعتی کدام یک از موارد زیر تعیین کننده تر است ؟
- ۱- قیمت انواع مشابه در بازار داخل ۲- کشور سازنده و سال ساخت
- ۳- فاکتور و مدارک ورود دستگاه ۴- استهلاک دستگاه
- ۳۴- در صورتیکه ضخامت عایق نصف شود در انتقال حرارت با روش هدایت ، میزان انتقال حرارت چند برابر می شود ؟
- ۱- ۲ ۲- ۱/۵ ۳- ۰/۲۵ ۴- ۱
- ۳۵- اتفاف حرارت از یک محیط ۳۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت و ضریب هدایت سرتاسری آن ۲ کیلوکالری بر ساعت مترمربع درجه سانتی گراد است ، سطح حرارتی مورد نیاز چند مترمربع است ؟ اختلاف دما را ۳۰ درجه سانتی گراد در نظر بگیرید ؟
- ۱- ۱۲/۰ ۲- ۱۱۰ ۳- ۲۵ ۴- ۵۰
- ۳۶- دبی سیالی که با سرعت ۱۰ متربرثانیه از لوله ای با سطح مقطع ۲/۰ مترمربع جریان دارد چند مترمکعب بر ثانیه است ؟
- ۱- ۴ ۲- ۱-۳ ۳- ۲ ۴- ۱
- ۳۷- روشهای راه اندازی موتور آسنکرون را نام ببرید ؟
- ۱- قفس سنجابی ۲- رتور سیم پیچی شده ۳- ژنراتور
- ۳۸- مهمترین ایزارها در ماشین های سنکرون پرای مقابله با هارمونیک ها چیست ؟
- ۱- استفاده از سیم بندی با گام کسری ۲- استفاده از سیم بندی با شیار کسری
- ۳- توسعه تجهیزات انکترونیک ۴- ۱ و ۲ صحیح است
- ۳۹- پخرا در آزمایش بارداری ژنراتور سنکرون دور باید ثابت باشد ؟
- ۱- زیرا ولتاژ خروجی مواد مولد AC با تغییر دور تغییر می کند .
- ۲- زیرا ولتاژ خروجی مواد DC با تغییر دور تغییر می کند .
- ۳- زیرا ولتاژ ورودی مواد AC با تغییر دور تغییر می کند .
- ۴- زیرا ولتاژ ورودی مواد DC با تغییر دور تغییر می کند .
- ۴۰- ظرفیت حرارتی سالن با درجه حرارت ۲۰ درجه سانتی گراد برابر ۱۸۰ کیلووات است ، مقدار هوای ورودی با درجه حرارت ۵۰ درجه سانتی گراد بر حسب مترمکعب در ثانیه چقدر است ؟
- ۱- ۱ ۲- ۲۰ ۳- ۲/۰ ۴- ۴

پاسخنامه برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات ۱۳۸۸/۰۶/۲۶

	۲-۲۱	۲-۱
	۳-۲۲	۳-۲
	۱-۲۳	۱-۳
	۳-۲۴	۳-۴
	۳-۲۵	۱-۵
	۲-۲۶	۱-۶
	۲-۲۷	۳-۷
	۳-۲۸	۳-۸
	۲-۲۹	۴-۹
	۱-۳۰	۱-۱۰
	۴-۳۱	۲-۱۱
	۴-۳۲	۳-۱۲
	۱-۳۳	۳-۱۳
	۱-۳۴	۴-۱۴
	۴-۳۵	۱-۱۵
	۱-۳۶	۲-۱۶
	۴-۳۷	۴-۱۷
	۴-۳۸	۲-۱۸
	۲-۳۹	۴-۱۹
	۱-۴۰	۲-۲۰